

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione per tutti i rivestimenti UPM ProFi®

I prodotti UPM ProFi sono realizzati con una tecnologia a superficie chiusa che assicura un'eccellente resistenza all'assorbimento dell'olio e ad altri tipi di macchie.

Tuttavia, come avviene per qualsiasi altra pavimentazione per esterni, una pulizia periodica e una corretta manutenzione consentiranno di mantenere il rivestimento come nuovo per molti anni.

Assenza di detriti

La rimozione di foglie e altri detriti riduce al minimo la necessità di lavare il rivestimento.

Lavaggio normale

Per rimuovere polvere e detriti, spesso è sufficiente acqua calda e una spazzola morbida. È possibile aggiungere i comuni detergenti domestici all'acqua senza che questo causi danni al rivestimento.

Per una pulizia più accurata, si consiglia l'uso di un'idropulitrice. Un getto nebulizzato di dimensioni ridotte risulta più efficace. Per evitare di danneggiare la superficie del rivestimento, la pressione deve essere media (non più di 80 bar) e l'ugello devono essere tenuto ad almeno 35 cm dalle doghe. La temperatura dell'acqua non deve superare i 40°C. Spruzzare prima il rivestimento con una soluzione detergente, quindi spazzolare delicatamente e infine sciacquare nebulizzando.

Materiali e prodotti per la pulizia

Eseguire esclusivamente il lavaggio mediante spruzzatura, acqua calda e detergente utilizzando spazzole con setole di media morbidezza per la pulizia. Non utilizzare mai pagliette (spugna/tampone abrasivo) che possono danneggiare la superficie del rivestimento.

Macchie di olio e grasso

Grazie alla tecnologia a superficie chiusa tipica del rivestimento UPM ProFi, eventuali versamenti di olio e grasso possono essere puliti normalmente senza lasciare macchie. Tali versamenti devono essere rimossi e la superficie pulita quanto prima (possibilmente entro 3 ore) con acqua calda e detergente. Eventuali macchie di grasso possono essere rimosse utilizzando uno sgrassatore domestico. Dopo la pulizia, il rivestimento deve essere risciacquato accuratamente con acqua calda. Si consiglia di inserire un apposito tappetino sotto la griglia/barbecue.

Graffi o abrasioni della superficie

Le doghe del rivestimento UPM ProFi sono progettate per resistere al normale uso. Tuttavia, il trascinarsi di mobili o altri oggetti pesanti può causare segni e graffi sulla superficie del rivestimento, che comunque non compromettono le prestazioni strutturali del rivestimento e diventano meno visibili con il passare del tempo. Nei prodotti UPM ProFi Lifecycle questi piccoli danni possono essere riparati mediante l'uso di una pistola ad aria calda (fare attenzione a non bruciare il rivestimento). Non tentare di levigare la superficie del rivestimento.

Muffa

La formazione di muffa è normale sulle superfici umide contenenti materiali vegetali (foglie, polline, semi, ecc.). Il problema si presenta sui rivestimenti in legno non trattato o in materiale composito tradizionale con superficie aperta (a meno che non venga utilizzato del biocida). UPM ProFi Deck e Piazza non sono trattati con biocidi ma hanno una superficie chiusa che riduce al minimo la formazione di muffe. UPM ProFi Lifecycle e Vision hanno una superficie chiusa ed è trattato con un biocida delicato che inibisce la crescita di muffe. Tuttavia, è importante che le doghe del rivestimento siano mantenute prive di foglie e altri detriti che potrebbero causare la formazione di muffe. È inoltre necessario garantire una ventilazione adeguata sotto il rivestimento per consentire alla superficie di asciugarsi. In presenza di muffa, seguire la normale procedura di lavaggio descritta nella pagina precedente. In caso di domande, contattare il rappresentante del vostro distributore UPM ProFi.

Ghiaccio e neve

Utilizzare sali fondenti per rimuovere il ghiaccio dal rivestimento UPM ProFi, mentre per rimuovere la neve si possono usare pale in plastica o in legno. Non utilizzare pale in metallo che potrebbero graffiare la superficie.

Macchie di ruggine/macchie ostinate

Se sul rivestimento vengono lasciate polveri metalliche (provenienti, ad esempio, da ringhiere in ferro o mobili da giardino), potrebbero crearsi macchie di ruggine che possono essere eliminate con detergenti brevettati per rivestimenti compositi contenenti acido ossalico, in conformità alle istruzioni del produttore.

Macchie di ruggine o tannino (Lifecycle)

Come in numerosi prodotti contenenti legno, possono crearsi macchie di tannino a causa di una reazione tra fibre di legno duro, umidità e polveri metalliche (provenienti, ad esempio, da ringhiere in ferro, imballaggi, mobili da giardino o utensili da costruzione). I punti scuri scompaiono spesso da soli grazie agli agenti atmosferici (circa 12 settimane). In alternativa, possono essere eliminati con detergenti brevettati contenenti acido ossalico, in conformità alle istruzioni del produttore. Lo stesso prodotto può essere utilizzato per rimuovere macchie di ruggine causate da polveri metalliche.

Linee di posa

Le linee di taglio devono essere tracciate esclusivamente con marcatori non permanenti. Di solito possono essere rimosse semplicemente con acqua calda e detergente.

Segni neri di gomma su UPM ProFi Deck 150

Per rimuovere segni neri lasciati da martelli o soles di gomma, utilizzare una gomma da cancellare (di quelle utilizzate per le matite).

Vernice e smalto

Il rivestimento UPM ProFi non necessita di una nuova procedura di rivestimento della superficie per la sua intera durata. Evitare di utilizzare vernici e smalti che non aderirebbero perfettamente alla superficie e ne ridurrebbero quindi le caratteristiche di attrito.

Quando si utilizzano prodotti per la pulizia, attenersi rigorosamente alle istruzioni del produttore relativamente all'uso, alle precauzioni di sicurezza e allo smaltimento. Si consiglia di testare prima il prodotto su una piccola area nascosta del rivestimento. Non mescolare mai diversi prodotti per la pulizia e risciacquare accuratamente il rivestimento dopo ogni applicazione.

